

PK Water PLUS

DO MYCIA W URZĄDZENIACH MYJĄCYCH PK - WAŁKÓW RASTROWYCH I INNYCH CZĘŚCI MASZYN FLEKSOGRAFICZNYCH Z POZOSTAŁOŚCI FARB WODNYCH I UV

INSTRUKCJA STOSOWANIA

MYCIE

1. Oczyszczyć powierzchnię wałka / części z kurzu.
2. Nalać do zbiornika urządzenia myjącego PK wymaganą ilość gotowego płynu PK Water PLUS.
3. Odczekać ok. 5min.
4. Włożyć wałki i części maszyny drukarskiej do urządzenia myjącego i uruchomić je. Postępować zgodnie z instrukcją producenta urządzenia.

UWAGA! Chronić skórę, śluzówkę i oczy przed bezpośrednim oddziaływaniem preparatu. Po przypadkowym zetknięciu spłukać obficie wodą. Przestrzegać zasad wg załączonej karty BHP.

DYSTRYBUTOR: PU GRAW Marek Wielemborek