

RECYL COBRA

RECYL COBRA - środek do gruntownego czyszczenia **wałków rastrowych ceramicznych**.

Czyszczenie (również w maszynie) silnie zanieczyszczonych wałków - raz na ok. 3 tygodnie.

Bardzo skuteczny wobec pozostałości wszystkich farb flexo, klejów i innych materiałów powlekających. Czas trwania czyszczenia - 15-45 min., tj. okres swobodnej reakcji / penetracji preparatu bez ingerencji obsługi.



Oferujemy w 2 różnych opakowaniach:

a/ - 0,4 L / 950 g (wystarcza na wyczyszczenie ok. 10 m² powierzchni ceramicznej)

b/ - 0,2 L / 475 g (wystarcza na wyczyszczenie ok. 5 m² pow. ceramicznej)


Posiada atest PZH.





PREPARAT *RECYL COBRA* W TRAKCIE PIERWSZEJ REAKCJI Z MOCNO ZASCHNIĘTYMI POZOSTAŁOŚCIAMI FARB NA WAŁKU



PREPARAT *RECYL COBRA* W TRAKCIE USUWANIA KOLEJNYCH POZOSTAŁOŚCI FARB



MIKROSKOPOWY WIDOK RASTRA PRZED CZYSZCZENIEM



MIKROSKOPOWY WIDOK RASTRA PO CZYSZCZENIU

PORÓWNANIE POWIERZCHNI WAŁKA NIEOCZYSZCZONEJ I OCZYSZCZONEJ PREPARATEM *RECYL COBRA*